(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57—116211

f) Int. Cl.³G 01 C 17/32 17/38 識別記号

庁内整理番号 7620--2F 7620--2F 砂公開 昭和57年(1982)7月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

60方角計測装置

②特

願 昭56-2430

②出

願 昭56(1981)1月9日

⑫発 明 者. 伊藤久嗣

姫路市千代田町840番地三菱電

機株式会社姫路製作所内

⑩発 明 者 魚田耕作

姫路市千代田町840番地三菱電 畑世子今4.558割佐藤内

機株式会社姫路製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

砂代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

明細

1. 発明の名称

方角計阅装置

2. 特許請求の範囲

(1) 移動体に装着され印加される磁界に対応した2つの信号を出力する磁気センサと、該磁気センサより得られる2つの信号をそれぞれ増幅して直流信号を出力する増幅器とを備えた計測装置を体と、上記磁気センサの複数の回転状態において上記増幅器より得られる複数組の信号から上記移動体自体の磁界による影響を補償するための少くとも2つの信号を求めてれたことを特徴とする方角計測装置。

(2) 上記磁気センサが、上記演算回路の出力に 応じた電流が印加される補正磁界発生用コイルを 備えたものであることを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載の方角計測装置。

(3) 上記計測装置本体が、上記増幅器の出力と 上記演算回路の出力とを加算する加算器を備えた ものであることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の方角計測装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、自動車、小形船舶などの移動体の進行方向を計測するための方角計測装置に関するものである。

世来より上記目的に対して、地磁気によれるの回転を応用したいかゆる避難が遅く、また機械的実用されているが、応答速度が欠点とされて機械的、境性気の方向を電子的に検知する電子コンパスにより向を電子の電子で地磁気の方向を電子の電子で地域気がある。の移動するのの持つでは、地磁気を検知するのの時間では、地磁気を検知する。のの時間に複数個の永久確償気を検知する。のの問題に複数個の永久確償が困難である。のの問題に複数の次点がある。これに変時間を要するの欠点がある。これに変時間を要するの欠点がある。これに変ける原見に変けるの欠点がある。これに変ける原見に変けるの欠点がある。これに変ける原見に変けるの欠点がある。これに変ける原見に変けるの欠点がある。これに変ける原見に変ける原見に変けるの欠点がある。これに変ける原見に変けるを使用を変けるの欠点がある。これに変けるを応用した。

方法として地磁気検知部を含むように2つの悪線を直交して巻き、移動体を真北(又は真南)に向けた状態で計削結果が真北(又は真南)とな移動体を真水(支護を調整し、次に移動体を真変(又は真西)に向けた状態で計削に供着するなどにより、の方法により、の方法により、の方法により、の方法により、の方法により、の方法により、の方法により、方法により、方法により、方法により、方法により、方法により、方法により、方法により、方法により、対域を知るが、関整に失立って真の関があるながら調整を行うため、関整に時間がかるなどの欠点があった。

本発明はかかる従来の問題点に鑑みなされたものであつて、移動体自体の磁界による影響を補償するための信号を演算により求めるようにすることにより、移動体そのものに起因する誤登磁界の補償を自動的に行ない、人間の操作が不要で簡便な方角計測装置を提供することを目的としている。以下本発明の一実施例を図について説明する。第1図は本発明の一実施例による方角計測装置

いる状態を考える。

この場合、磁気センサ(1)の出力端子(10U)(10V) に得られる借号をそれぞれ e_U, e_V としたとき、 e_U, e_V は次式で与えられる。

> $e_U = K_1 H \cos \theta$ $e_V = K_2 H \sin \theta$

ここで、 K: 、 K: は磁気センサ(1)のそれぞれの 検出基準方向に対する感度にかかわる定数である。 上記 eu . ev はそれぞれ増幅器四回で増幅され、 増幅器の回の出力端子 (200)(210)に出力 Eu . Ev を得る。この場合、増幅器四回の増幅度をそれぞ れ G: . G: とすると出力 Eu . Ev は

 $E_U=G_1\ e_U=K_1\ G_1\ H\ cos \theta$ $E_V=G_2\ e_V=K_2\ G_2\ H\ sin \theta$ で与えられる。ここで $K_1G_1=K_U$, $K_2G_2=K_V$ とおくと、

 $E_{U} = K_{U} H \cos \theta$ $E_{V} = K_{V} H \sin \theta$

となる。したがつて、磁気センサ(1)の検出基準軸 (1U)と地磁気の成す角度 Ø は

第2図は磁気センサ(1)と地磁気 H および誤差磁界 HE の相対関係を示す図であつて、(1 U)および(1 V)は磁気センサ(1)の検出基準軸を示す。第2図において、移動体(図示せず)の持つている磁気による誤差磁界 HE が零の状態を考える。すなわち磁気センサ(1)に対して、一方の検出基準軸(1 U)と角度 Ø を成して、強さ H の磁界が加つて

 $\theta \simeq \tan^{-1}(\sin\theta/\cos\theta) = \tan^{-1}(K_U E_V/K_V E_U)$ で与えられる。ここで定数 K_U , K_V は既知であるから、増幅器 Q0 の出力借号 E_U , E_V より角度 θ が得られることが判る。したがつて検出基準軸(1U)を移動体の進行方向と一致させれば、移動体の進行する方角が計測できる。

以上の説明は、第2図において與差磁界 H_E が零の場合について行った。 誤差磁界 H_E が零で無い場合について次に述べる。

第2図に示すように、磁気センサ(1)の検出基準軸(1U)に対しすなる角度をなして誤差磁界 HEが印加されている場合、同様の計算を行って

 $E_U = K_U (H \cos \theta + H_E \cos \phi)$

 $E_V = K_V (H \sin \theta + H_E \sin \phi)$

が得られる。この場合、一般的には tan-1 (KUEV/KVEU) は Ø に等しくないため、前述の方法で移動体の進行する方角を計測した場合、 誤差を生ずる。この誤差をとり除く目的で第 1 図に示すように磁気センサ(1)には補正磁界発生部(1) Q2 が備えられている。即ちこの補正磁界発生部は、具体的

には男3凶に示すように、磁気センサ(1)の検知部 OUの周囲に互いに直交するごとく卷回された1組 のコイル(11) 02 により解成されている。 この2つの コイル(U) (2)にそれぞれ電流 Iv, IU を流した場合、 **第2図に示すように検知部側に対して破界 H∪.Hv**、 が印加されることになる。 このとき 磁界 H_U , H_V は定数 LU,LV を使つて次のようにあらわせる。

$$H_{U} = L_{U} I_{U}$$

$$H_{V} = L_{V} I_{V}$$

今、磁界HUとHVの合成ペクトルをHCとした とき、HCとHRの大きさが等しく、方向が逆であ れば誤差磁界を実効的に打消すことができる。し たがつて、誤差磁界を打消すためには、次式が成 立する必要がある。

$$H_U = H_E \cos \phi$$
 $H_V = H_E \sin \phi$

従来は電流 I_U , I_V を手動で調整することによ り、誤差磁界HEを打消していたわけである。

さて、誤差磁界 HE が存在する状態では、前述 のように

EVO =KVHE sin #

であるから誤差磁界 Hg を打消すための電流 IU. Iv は次式により求まる。

$$I_{U} = \frac{H_{E} \cos \phi}{L_{U}} = \frac{E_{UO}}{K_{U} L_{U}}$$

$$I_{V} = \frac{H_{E} \sin \phi}{L_{V}} = \frac{E_{VO}}{K_{V} L_{V}}$$

ことで定数 Ly, Ly は既知であり、多くの場合 定数 Ku, Kv も既知であるから円又は楕円の中心 の座標 EUO, EVO を求めることにより、補正に 必要な電流「U、IVは上記のように簡単な計算に より求まる。また、定数 Ku, Kv が既知でない場 合でも、測定点を適宜に選ぶことにより、この定 数 K U , K v を求めることができる。

第4図は最も簡便な計算方法を説明する図であ って、横軸に Eu 、縦軸に Ev をとって増幅器のの から抉まる点(EU、EV)の軌跡を楕円で示してい る。楕円が横軸、縦軸と交わる点P,Q,R,S の座標をそれぞれ P (E_{U1} , 0) , Q(0, E_{V1}) ,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\mathbf{U}} &= \mathbf{K}_{\mathbf{U}} \left(\mathbf{H} \cos \theta + \mathbf{H}_{\mathbf{E}} \cos \phi \right) \\ \mathbf{E}_{\mathbf{V}} &= \mathbf{K}_{\mathbf{V}} \left(\mathbf{H} \sin \theta + \mathbf{H}_{\mathbf{E}} \sin \phi \right) \end{aligned}$$

が成立するから

$$\left(\frac{E_U}{K_U} - H_E \cos \phi\right)^2 + \left(\frac{E_V}{K_V} - H_E \sin \phi\right)^2$$

$$= H^2 \left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right)$$

$$= H^2$$

が成立する。上式を整理すると次式を得る。

$$\frac{(E_{\mathrm{U}} - K_{\mathrm{U}}H_{\mathrm{E}}\cos\phi)^{2}}{K_{\mathrm{U}}^{2}} + \frac{(E_{\mathrm{V}} - K_{\mathrm{V}}H_{\mathrm{E}}\sin\phi)^{2}}{K_{\mathrm{V}}^{2}}$$

上式は増幅器ののの出力 Eu, Ev を変数として 考えた場合、 Ku=Kv であれば円の方程式であり、 KII マKv であれば楕円の方程式である。この場合、 誤差磁界 Hz による影響は、円又は楕円の中心か らのシフト量に対応している。

したがつて、移動体を遺宜回転させ、複数個の Øに対してモれぞれ出力 EU,EV を求めることに より、円又は楕円の中心(EUO, Evo)が求まる。 円又は楕円の中心(E_{UO}, E_{VO}) が求まれば、

 $R(E_{U2},0)$, $S(0,E_{V2})$ とすれば中心O(E_{U0}, E_{V0}) の座標成分は

$$E_{U0} = (E_{U1} + E_{U2})/2$$

 $E_{V0} = (E_{V1} + E_{V2})/2$

で求められる。

以上述べた補正を第1図に示す装置で実行する ための手順を以下に示す。まず第1凶の装置に対 し外部から補正を行なうべき旨の指示を与えると、 補正に先立ち、演算回路(3)はその出力端子(300) (310) の出力信号 RU, RV をともに昇にする。こ れにより変換回路(4)の出力端子(400)(410)の信 号『U・Iv も零となり、補正が零の状態になる。 次に人間の手で移動体を適宜回転させると、その 間に演算回路(3)は楕円の中心座標(Eun Evn)を 計算するに必要な個数の測定を行う。そして演算 回路(3)はさらに得られた側定結果より E_{UO}, E_{VO} を計算し、これに従って出力端子 (300)(310)に

$$R_{U} = \frac{E_{U0}}{K_{U}L_{U}M_{U}}$$

$$R_V = \frac{E_{V0}}{K_V L_V M_V}$$

を出力する。ここで M_U, M_V は変換回路(4)の変換 係数であり、これにより、

$$I_{U} = M_{U}R_{U} = \frac{E_{U0}}{K_{U}L_{U}}$$

$$I_{V} = M_{V}R_{V} = \frac{E_{V0}}{K_{V}L_{V}}$$

となり、これらの電流 I_U, I_V が磁気センサ(1)のコイル(11) (2)に流れることとなり、所定の補正が磁気センサ(1)に施され、補正が完了する。

ここで演算回路(3)としては、演算が単純であるため、アナログ回路でも実現できるが、演算に必要なデータの記憶および計算結果の記憶の必要性を考えると、デジタル方式、特にマイクロコンピュータを使つた方式が最適である。

第 5 図はマイクロコンピュータを使った演算回路の構成図であって、例は増幅器ののの出力信号 EU、EVをアジタル信号に変換するための A D 変換器、 GD は演算の制御、アータ保持等を行うマイ

とんど必要とせず、自動的に行なえる所に本発明 の効果がある。

第7図は、本発明の他の実施例を示し、この実施例では、磁気センサ(1)は補正磁界発生部を備えておらず、その代わりに計測装置本体(5)は加算器の砂を備えている。即ち、増幅器ののの出力端子(200)(210)はそれぞれ加算器の砂の一方の入力端子(600)(610)に接続されている。また加算器の砂の他方の入力端子(601)(611)には電流 1_U、1_V が入力されるよう変換回路(4)の出力端子(400)(410)が接続されている。したがつて第2図に示す誤差磁界 H_E が有る状態で加算器 砂 町 の 出力端子(602)(612)に得られる信号 E_U、E_V は次式で与えられる。

$$E_U = K_U (H\cos\theta + H_E\cos\phi) + I_U$$

$$E_V = K_V (H\sin\theta + H_E\sin\phi) + I_V$$
 $l t v \supset T$

$$I_{\mathbf{U}} = -K_{\mathbf{U}}H_{\mathbf{E}}\cos\phi$$

$$I_{\mathbf{V}} = -K_{\mathbf{V}}H_{\mathbf{E}}\sin\phi$$

となるように電流 IU, IV を設定すれば、誤差磁

クロコンピュータ、図はマイクロコンピュータ GD から出力される信号をアナログ信号に変換するためのDA変換器である。変換回路(4)としては第3 図に示すような構造を持つ磁気センサ(1)に対しては電圧-電流変換器が必要であるが、第3 図においてコイル GD GD の抵抗が低い場合には、第6 図に示すどとく、抵抗(m (4)) のみから成る回路でも十分である。

このようにして磁気センサ(1)に補正が施されれば、移動体自身による誤差磁界 HE は磁気センサ(1)のコイル印図に流れる電流 IU・IV によつて生じる磁界 HU・HV により打ち消されるため、磁界 Hを正確に測定することができ、移動体の進行方向を正確に計測することができる。

なお、上記誤差磁界を補正するための手順は一度行なえば方角計測の都度行なう必要はない。 但し自動車の車体等の移動体の磁化が何らかの原因で変化したときには、方角計測結果にも誤差が出て来るようになるので、このようなときには上記補正が必要となり、これが従来のように人手をほ

界 HE を打消すことができる。第7 図の装置においても、補正の手順は第1 図の場合と同様であり、また変換回路 (4) は単なる増幅器で良く、場合によっては変換回路 (4) を省略することも可能である。

以上述べてきたように、本発明によれば、磁気センサと増幅器とを備えた計例装置本体に演算回路を付加して、磁気センサの複数回転状態において上記増幅器より得られる複数組の信号から移動体自体の磁界による影響を補償するための倡号を求め、これを計測装置本体に加えて上記影響を補償するように構成したので、手動による面倒な補正を行うことなく、誤差磁界の打消が可能であり、自動車、小形船舶用方角計測装置としてきわめて有用である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例による方角計測装置の回路構成図、第2図は磁気センサと地磁気および誤差磁界の相対関係を示す図、第3図は補正磁界発生用コイルを備えた磁気センサの構造を示す斜視図、第4図は補正計算の方法を説明するため


の凶、第 5 凶はマイクロコンピュータを用いた演算回路の回路構成凶、第 6 凶は変換回路の一例を示す回路凶、第 7 凶はこの発明の他の実施例の回路構成凶である。

(1) … 磁気センサ、 (20 21) … 増幅券、 (3) … 演算回路、 (5) … 計 剛装資本体、 94 61) … 加算器。


なお凶中、同一符号は同一又は相当部分を示す。

代 理 人 真 野 信 一


± 1 150



第 2 図



第 3 🛭



..: / R

